



ANP METROLOGY PRECISION CO.,LTD.

---

บริษัท เอเอ็นพี เมโทรโลยี พรีซิชั่น จำกัด  
ANP Metrology Precision Co.,Ltd.

9/271 ถนนเลียบวารี ซอยเลียบวารี 29 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Mobile : 092-0136489, 092-2657135

E-mail : ANP.Metrology@gmail.com

# การสอบเทียบ DIAL GAUGE

## DIAL GAUGE CALIBRATION

---

นายอานนท์ พรหมแก้ว

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเอ็นพี เมโทรโลยี พรีซิชั่น จำกัด



# Presentation Outline

คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัด UUC (unit under calibration)

เครื่องมือวัดมาตรฐาน (Standard)


คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน

การเตรียมตัวขั้นต้นก่อนการสอบเทียบ

ขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibration Method)

การบันทึกผลการสอบเทียบ (Data Record)

การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (uncertainty of measurement)




## คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัด UUC (unit under calibration)

- เหมาะสำหรับเป็นขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดความยาวแบบ Dial Gauge ย่านการวัด 0 – 10 mm.
- สภาพแวดล้อมในการสอบเทียบ กำหนดไว้ที่อุณหภูมิ  $20 \pm 2$  °C และความชื้น  $55 \pm 10$  %RH
- ก่อนทำการสอบเทียบ UUC ให้ทำความสะอาด UUC ให้สะอาดก่อนทุกครั้ง โดยเฉพาะฐานยึดและหัววัดของ Dial Gauge
- ก่อนทำการสอบเทียบให้วอร์มเครื่องมือ UUC โดยต้องทำการวอร์มเครื่องมือที่อุณหภูมิเดียวกันกับอุณหภูมิที่เครื่องมือมาตรฐานตั้งอยู่ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

# เครื่องมือวัดมาตรฐาน (Standard)


- Micro Meter Head
- Dial Gauge Stand
- Force Measuring System





## คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน


- กำหนดให้ เครื่องมือวัดมาตรฐานต้องมีค่าความแม่นยำ (Accuracy) หรือค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty) ดีกว่า UUC อย่างน้อย 3 เท่า
- ก่อนทำการสอบเทียบต้องทำความสะอาดเครื่องมือมาตรฐาน
- ก่อนทำการสอบเทียบต้องทำการวอร์มเครื่องมือมาตรฐานตามที่อุณหภูมิที่กำหนด



# เตรียมตัวขั้นต้นก่อนการสอบเทียบ

## 1. การเตรียม Force Measuring System

- ตรวจสอบวันครบกำหนดการสอบเทียบของ Force Measuring System (Due Date)
- บันทึกรายละเอียดของ Force Measuring System ลงในแบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ
- นำ Force Measuring System มาวางไว้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบก่อนการสอบเทียบเพื่อวอร์มอุณหภูมิ ก่อนทำการสอบเทียบ
- หลังจากการใช้งานหรือสอบเทียบ จะต้องทำความสะอาด Force Measuring System ก่อนเก็บเข้าที่จัดเก็บให้เรียบร้อย




## เตรียมตัวขั้นต้นก่อนการสอบเทียบ (ต่อ)

### 2. การเตรียม Micrometer Head

- ตรวจสอบวันครบกำหนดการสอบเทียบของ Micrometer Head (Due Date)
- ทำความสะอาด Micrometer Head ที่เลือกด้วย แอลกอฮอล์ เช็ดด้วยกระดาษทิชชู โดยเฉพาะผิวหน้าสัมผัสของ Micrometer Head
- บันทึกรายละเอียดของ Micrometer Head ลงในแบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ
- นำ Micrometer Head มาวางไว้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบก่อนการสอบเทียบเพื่อวอร์มอุณหภูมิ ก่อนทำการสอบเทียบอย่างน้อย 30 นาที
- หลังจากการใช้งานหรือสอบเทียบ จะต้องทำความสะอาด Micrometer Head ด้วยแอลกอฮอล์ กระดาษทิชชู แล้วเคลือบด้วยน้ำมันเพื่อรักษาอายุการใช้งานพร้อมทั้งเก็บไว้ในกล่อง






## เตรียมตัวขั้นต้นก่อนการสอบเทียบ (ต่อ)

### 3. การเตรียม Dial Gauge


- ทำความสะอาด Dial Gauge ด้วยแอลกอฮอล์และกระดาษทิชชู
- นำ Dial Gauge มาวางไว้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบก่อนทำการสอบเทียบเพื่อปรับอุณหภูมิ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- ทำการปรับตั้งศูนย์ของ Dial Gauge ให้ตรง เพื่อตรวจสอบค่าศูนย์ (Zero)
- ตรวจสอบลักษณะทั่วไปของ Dial Gauge แล้วบันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือวัด
- ทุกการกระทำใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยในขณะที่ทำการสอบเทียบ



## ขั้นตอนการสอบเทียบ

### 1. ขั้นตอนการสอบเทียบความถูกต้องของสเกล (Linearity of Scale)

- นำ Dial Gauge Stand มาล็อค Dial Gauge ให้มั่นคง พร้อมทั้งติดตั้ง Micrometer Head โดยให้ส่วนปลายสัมผัสกับหัวกดของ Dial Gauge
- ทำการ Preload ไปที่แรงสูงสุดทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วกลับมายังตำแหน่งเริ่มต้นใหม่
- กำหนดการวัดเป็น  $1/10$  ของสเกลละเอียด โดยการหมุน Micrometer Head ให้ค่อยๆดันหัวกด Dial Gauge จนถึงเป้าหมายที่กำหนดพร้อมทั้งอ่านค่า
- เปลี่ยนจุดเป้าหมายเป็น  $1/2$  ของสเกลละเอียด แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นตามสเกลหลักจนถึงจุดสูงสุด
- ทำซ้ำ 3 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผลการสอบเทียบ




## ขั้นตอนการสอบเทียบ (ต่อ)

### 2. ตรวจสอบแรงกดของหัวกด Dial Gauge

- ติดตั้ง Dial Gauge กับ Stand โดยต้องตรวจสอบเช็คให้แน่ใจว่าหัววัด ตั้งฉากกับฐานเพื่อกันความผิดพลาดจากการ Alignment
- ติดตั้ง Force Measuring System ให้ใกล้กับหัววัดที่สุด
- ค่อยๆกด Dial Gauge ลงให้สัมผัสกับ Force Measuring System อย่างช้าๆ พร้อมทั้งอ่านค่าแรงและบันทึกผล ที่วัดได้จาก Force Measuring System
- ทำการวัดซ้ำทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วทำการบันทึกผลการวัดแล้วเปรียบเทียบกับตาราง


Force	Resolution		
	0.01 mm	0.002 mm	0.001 mm
Maximum (N)	1.5	2	
Minimum (N)		0.4	



## ขั้นตอนการสอบเทียบ (ต่อ)


ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการบันทึกผลการสอบเทียบ

Nominal	UUC Value (mm.)	STD Reading (mm.)			Mean Value ( mm)
		1	2	3	
0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
1/10	0.10	0.101	0.101	0.101	0.101
1/2	0.50	0.501	0.501	0.501	0.501
1	1.00	1.001	1.001	1.001	1.001
2	2.00	2.002	2.002	2.002	2.002
3	3.00	3.002	3.001	3.002	3.002
4	4.00	4.002	4.002	4.002	4.002
5	5.00	5.002	5.002	5.002	5.002



# การบันทึกผลการสอบเทียบ

## แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ Dial Gauge



PAGE \_\_\_ of \_\_\_

### Calibration Data Record for Dial Gauge

CALIBRATION JOB NO.: \_\_\_\_\_ CR. No.: \_\_\_\_\_

CUSTOMER NAME: \_\_\_\_\_

Serial No. : _____	Model No. : _____	ID No. : _____
Description : _____	Range : _____	Measuring Unit : _____
Manufacturer : _____	Temperature : _____	Humidity : _____

#### 1. Force Measurement

Maximum Force Interval (N)	Calibration Result (N)		
	Time 1	Time 2	Time 3
0.4 - 2			

#### 2. Accuracy of Measuring Range

Nominal	UNC Value (mm.)	STD Reading (mm.)			Mean Value ( $\bar{X}$ )
		1	2	3	

CALIBRATION BY: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_

APPROVE BY: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_



# การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด

## การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ Dial Gauge

แบ่งการประเมินเป็น 2 แบบคือ

### 1. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดแบบ Type A

เป็นค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่เกิดจากการทำซ้ำของแต่ละความยาว ( $u_A$ )

### 2. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดแบบ Type B

เป็นค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่เกิดจากหลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่

- ความไม่แน่นอนจากผลการสอบเทียบของ Standard Micro Meter Head ( $u_S$ )
- ความไม่แน่นอนเนื่องจากการเลื่อนค่าของ Standard Micrometer Head จากการสอบเทียบแต่ละครั้ง ( $u_{diff}$ )
- ความไม่แน่นอนเนื่องจากค่าความละเอียดของ Dial Gauge ( $u_{Resd}$ )
- ความไม่แน่นอนเนื่องจากค่าความละเอียดของ Standard Micro Meter Head ( $U_{ResS}$ )



## การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (ต่อ)


### การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดแบบ Type A

ผลการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ ที่จุด 3 mm. พบว่าผลการสอบเทียบเป็นดังนี้ 3.002 mm., 3.001 mm., 3.002 mm. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดแบบ Type A สามารถหาได้จาก

$$\bar{X} = \frac{3.002 + 3.001 + 3.002}{3} = 3.00166667$$

$$S.D. = \sqrt{\frac{(3.002 - 3.00166667)^2 + (3.001 - 3.00166667)^2 + (3.002 - 3.00166667)^2}{3 - 1}} = 0.0005774$$

$$u_A = \frac{0.0005774}{\sqrt{3}} = 0.0003333$$



## การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (ต่อ)

### การประเมินความไม่แน่นอนในการวัดแบบ Type B

ความไม่แน่นอนจากผลการสอบเทียบของ Standard Micro Meter Head ( $u_s$ )

จากใบรายงานผลการสอบเทียบ Standard Micro Meter Head พบว่าในใบรายงานผลการสอบเทียบพบว่ามีค่า Uncertainty มีค่าเท่ากับ 0.0005 mm. ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ที่  $k=2$  สามารถหาค่าความไม่แน่นอนในการวัดได้ดังนี้

$$u_s = \frac{0.0005}{2} = 0.00025$$

ความไม่แน่นอนเนื่องจากการเลื่อนค่าของ Standard Micro Meter Head จากการสอบเทียบแต่ละครั้ง ( $u_{diff}$ )

จากผลการสอบเทียบ Micro Meter Head ขนาด 3.000 mm. ในปี 2017 เป็น 3.001 mm. และในปี 2018 เป็น 3.002 mm. ซึ่งมีการกระจายตัวแบบ Rectangular ซึ่งคำนวณได้จาก

$$u_{diff} = \frac{(30.002 - 30.001)}{\sqrt{3}} = 0.000577$$





## การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (ต่อ)


### ความไม่แน่นอนเนื่องจากค่าความละเอียดของไมโครมิเตอร์ ( $u_{Ress}$ )

ความละเอียดของไมโครมิเตอร์เป็นแบบดิจิตอล มีค่าความละเอียดเท่ากับ 0.001 mm. ซึ่งมีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบ Rectangular ซึ่งจะสามารถคำนวณแหล่งความไม่แน่นอนในการวัดได้ดังนี้

$$u_{Ress} = \frac{0.001}{2\sqrt{3}} = 0.000298$$

ความละเอียดของไมโครมิเตอร์เป็นแบบอนาล็อก มีค่าความละเอียดเท่ากับ 0.001 mm. ซึ่งมีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบ Rectangular ซึ่งจะสามารถคำนวณแหล่งความไม่แน่นอนในการวัดได้ดังนี้

$$u_{Ress} = \frac{0.001}{2\sqrt{3}} = 0.000298$$




## การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (ต่อ)

ความไม่แน่นอนเนื่องจากค่าความละเอียดของ Dial Gauge ( $u_{Resd}$ )

ความละเอียดของไมโครมิเตอร์เป็นแบบอนาล็อก มีค่าความละเอียดเท่ากับ 0.01 mm. ซึ่งมีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบ Rectangular ซึ่งจะสามารถคำนวณแหล่งความไม่แน่นอนในการวัดได้ดังนี้

$$u_{Res} = \frac{0.01}{4\sqrt{3}} = 0.001443$$



## การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (ต่อ)

การรวมค่าความไม่แน่นอนในการวัดทั้งหมด ( $u_c$ )

$$u_c = \sqrt{(u_A)^2 + (u_S)^2 + (u_{diff})^2 + (u_{Resd})^2 + (u_{Resd})^2}$$


$$u_c = \sqrt{0.0003333^2 + 0.00025^2 + 0.000577^2 + 0.000298^2 + 0.001443^2}$$

$$u_c = 0.001636$$

หาค่า Coverage Factor จากสมการ  $V_{eff}$  แล้วเปิดตาราง T-Distribution เพื่อหาค่า  $k$  ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถหาได้ดังนี้

$$V_{eff} = \frac{(n-1) * (u_c)^4}{(u_A)^4}$$

$$V_{eff} = \frac{(3-1) * (0.001636)^4}{(0.0003333)^4} = 1161.905$$



## การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (ต่อ)


เปิดตาราง  $V_{\text{eff}}$  ที่หาได้จาก T-Distribution เมื่อเปิดแล้วพบว่า  $V_{\text{eff}}$  มีค่าเท่ากับ 1161.905 พบว่าค่า  $k$  ที่เหมาะสมคือ  $k=2$

Table 2	Student 't' values											
$v_{\text{eff}}$	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
$k_{95}$	13.97	4.53	3.31	2.87	2.65	2.52	2.43	2.37	2.28	2.23	2.20	2.17
$v_{\text{eff}}$	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100	$\infty$	
$k_{95}$	2.15	2.13	2.11	2.09	2.07	2.06	2.05	2.04	2.03	2.02	2.00	

หาค่าความไม่แน่นอนขยาย (U)

$$U = u_c * k$$

$$U = 2 * 0.001636 = 0.003272m.$$



## การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (ต่อ)

การรายงานค่าความถูกต้องของเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์

ค่าจริง  $3.001 \pm 0.0024mm$  ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

THANK YOU